

附件2

2025年公路工程监理企业“双随机”检查问题汇总

抽查单位	序号	问题
山西凯通技术有限公司	1	固定场所为租赁，未提供房屋租赁合同；
	2	缺少对工程监理项目管理制度；
	3	全国公路建设市场监督管理系统中个别中级以上人员信息未及时更新（其中李某鹏，牛某慧未及时注销；赵某雅未及时注册）。
山西虹利工程项目管理有限公司	1	监理工程师缺3人、高级工程师中有1人专业不满足要求，无经会人员；目前只有3人缴纳人员社保，人员社保不满足要求；全国公路建设市场信用信息管理系统未及时更新。
	2	仪器设备检定（校准）证书过期。
	3	业绩不满足要求。
	4	管理制度不完善。
山西博瑞新森工程技术有限责任公司	1	固定场所为租赁，未提供房屋租赁合同；
	2	缺少对工程监理项目管理制度；
	3	9人未缴纳近期社保。
朔州市祥泰道路监理咨询有限公司	1	企业管理制度不健全，缺少对工程监理项目管理制度；
	2	未定期组织监理人员业务培训。
山西晋茂安建设管理有限公司	1	缺少对工程监理项目的具体管理制度。
	2	企业中级职称人员退休人员占比较高，需要更换2人。
	3	缺少在建在监项目的监管资料，未定期组织监理人员业务培训。